



PARAMENTOS A RESTAURAR
(Partida 1.5 Picado de paramentos.)

Pesquera metálica
PARAMENTOS RESTAURADOS

Mamparián con pavimento de barro cocido

ENTREPLANTA



FONT: SERVICI D'ARQUITECTURA
CONSELLERIA DE CULTURA

ARQ: ANTONIO SERRANO BRU (1983)